

Zertifikat

Zulassung zur Durchführung
von Volkswagen Prüfvorschriften



durch

Volkswagen AG
Werkstofftechnik

für

FILK Freiberg Institute gGmbH
Meißner Ring 1-5
09599 Freiberg
Deutschland

Der Labordienstleister **FILK Freiberg Institute gGmbH** hat die im Anhang aufgelisteten Prüfverfahren an den genannten Standorten bzw. bei den genannten Unterlieferanten erfolgreich mit Volkswagen abgeglichen.

Dieses Zertifikat berechtigt den Labordienstleister **ab dem 15.11.2022 bis zum 14.11.2025** die im Anhang aufgelisteten Prüfungen weltweit als zertifizierter Labordienstleister von Volkswagen, gemäß den Regelungen in der von ihm abgegebenen Konformitätserklärung, anzubieten.

Wolfsburg, 14.11.2022

Auflistung der Prüfverfahren, die für Lieferanten von Volkswagen angeboten werden können

Dienstleister: **FILK Freiberg Institute gGmbH**

Region: **Europa**

Standort bzw. Untervergabe in der angehängten Standortlegende

Blatt 1 von 1



Zertifiziert von
Volkswagen

Bezeichnung	Beschreibung der Prüfverfahren	Anmerkung	Standort
1 PV 3968	Leder; Anschmutzverhalten		A
2 PV 3989	Kunststoffe für Bauteile im Exterieurbereich; Kugelfallprüfung		A

Nr.	Firmenbezeichnung	Strasse	Ort	Land
A	FILK Freiberg Institute gGmbH	Meißner Ring 1-5	09599 Freiberg	Deutschland